

## Boya Problemleri - Odalar

**Odalarda rötuşlarda renk tutmaması, küflenmeler, yapış ve kabarma problemleri, yüzeydeki kirlenmeler gibi çeşitli boya problemleri ile karşılaşılabilir.**

### **RÖTUŞLARDA RENK TUTMAMASI**

**SebeP:** Kullanılan rengin hassas renklendirme makinaları ile üretilmemesi nedeni ile oluşmaktadır.

**Çözüm:** Jotun iç cephe [Fenomastic serisi](#) renk makineleri ile sınırsız renkte üretilmektedir. Kullanılan renk kodlarının saklanması durumunda yıllar sonra bile, kullanılmış olan renk bire bir aynı tonda Multicolor Teknolojisi ile üretilmektedir.



### **YÜZEYDEKİ KİRLENMELER**

**SebeP:** Sürekli kullanım sonucunda boya filminin üzerindeki kir, toz gibi izlerin birikmesi nedeni ile oluşmaktadır

**Çözüm:** Yüzeyde kullanılmış olan mat boyanın pigment ve dolgu maddde kalitesinin düşük olması yüzeyde toz ve kirlenin birikmesine neden olabilmektedir. Yüzeyin tekrar boyanmasını gerektirir.

[Fenomastic iç cephe serisi](#) yüksek kalitede üretilmektedir. *Fenomastic Gold Serisi* ve *Fenomastic Silk*, silinebilme özelliği ile yüzeyin tekrar boyanmasına gerek kalmadan silinerek temizlenmesine imkan



sağlamaktadır.

### **KÜFLENME**

**SebeP:** Kenar, köşelerde ve kolon kiriş sisteminde ısı farkı nedeni ile oluşmaktadır

**Çözüm:** Aşırı siyahlaşma varsa yüzey *Pingo Cleaner* ile yıkanarak temizlenmelidir. Ardından [Fenomastic Primer](#) astar üzerine antiküf ve antibakteriyel özelliğe sahip esnek iç cephe ürünü *Fenomastic Gold* kullanılmalıdır.



### **YAPIŞMA VE KABARMA PROBLEMLERİ**

**SebeP:** Zemindeki rutubet, zayıf yüzey hazırlığı ve kalitesiz boya kullanımı nedeni ile oluşmaktadır.

**Çözüm:** Nem ve rutubetten kaynaklanıyorsa söz konusu problemin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kabarmış ve zayıf boya filmi yüzeyden tamamiyle temizlendikten sonra *Fenomastic Primer* astar üzerine [Fenomastic iç cephe serisi](#) istenilen parlaklıktaki son kat ürün uygulanmalıdır.

